

Технический директор АО "ОРЭС - Петрозаводск" Несмачный Д.И.  СОГЛАСОВАНО

12.10.2017

Дефектная ведомость № 5-К от 12.10.2017

Проведения ремонта Капитальный ремонт строительной части ТП-230 ул. Калинина, 37

Комиссия в составе: Пребышевский Павел Валерьевич Зам. Технического директора - Начальник ПТО

Ефимова Елена Алексеевна Инженер ПТО

Александровский Никита Михайлович Инженер ПТО

Изгаршев Владимир Владимирович Мастер участка ТПирП

произвела осмотр Капитальный ремонт строительной части ТП-230 ул. Калинина, 37 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы		
				Кол-во	Ед. изм.	
1	Капитальный ремонт строительной части ТП-230 ул. Калинина, 37	Протечка кровли.	Ремонт кровли.	Обрешетка из пиломатериалов	62,00	м2
				профлист НС-57	62,00	м2
				Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	62,00	м2

Председатель комиссии

Зам. Технического директора -

Начальник ПТО

(должность)

Члены комиссии

Инженер ПТО

(подпись)

Пребышевский П.В.

Ефимова Е.А.

(подпись)

Александровский Н.М.

(подпись)

Характер ремонта

Капитальный

Работе присвоен РПП:

Документ составил: тел.

Мастер участка ТПирП

(должность)

(подпись)

Изгаршев В.В.

Визы: (должность)

(расшифровка подписи)

Дата: 12.10.2017